




Fig. 4 - profilo indagato tramite prova sismica (scala indicativa)

Di seguito il sondaggio S1 eseguito in situ:





Fig. 5 - Foto del sondaggio a carotaggio continuo eseguito in situ

Dall'analisi del carotaggio si vede come la litologia è molto omogenea e composta essenzialmente da sabbie (60% circa), con occasionale presenza di componente limo-argillosa, Fig. 6.